

جامعة البلقاء التطبيقية

وحدة التقييم والامتحانات العامة

مصفوفة الكفايات والمهارات العملية لمخرجات التعلم Learning outcomes

الورقة	الخاص	البرنامـج / المسار	الرابعة (امتحان الكفاءة العملي)
			تكنولوجيـا التصنيـع والإـنتاج وـالهـندسـة المـيكـانيـكـية
			الهـندسـة الصـناعـيةـ دـوليـ (٢٠٢٠٦٤٠)

الرقم	المجال المعرفي/ مخرج التعلم	المهارات العملية	مخرجات التعلم
١	فني انتاج	<ul style="list-style-type: none"> ١. جمع وتحليل البيانات لقياس اداء الانتاج الحالي لعملية الانتاج وذلك من خلال القدرة على استخدام برمجية اكسل وذلك من خلال: <ul style="list-style-type: none"> • إدخال البيانات بطريقة منظمة وصحيحة. • القدرة على تطبيق عمليات الاحصاء لتحديد كفاءة العملية الانتاجية. • القدرة على فحص الخطية من خلال (correlation factor) باستخدام برمجية اكسل. ٢. تطبيق ادوات وتقنيات ادارة الجودة الشاملة التالية باستخدام برنامج word <ul style="list-style-type: none"> • مراقبة العملية الاحصائية SPC • الخمس تاءات 5S • مخطط العملية Flow Chart • مخطط المدخلات والمخرجات Input–Output diagram 	<ul style="list-style-type: none"> ١. جمع وتحليل البيانات لقياس اداء الانتاج الحالي لعملية الانتاج وذلك من خلال القدرة على استخدام برمجية اكسل وذلك من خلال: <ul style="list-style-type: none"> • إدخال البيانات بطريقة منظمة وصحيحة. • القدرة على تطبيق عمليات الاحصاء لتحديد كفاءة العملية الانتاجية. • القدرة على فحص الخطية من خلال (correlation factor) باستخدام برمجية اكسل. ٢. تطبيق ادوات وتقنيات ادارة الجودة الشاملة التالية باستخدام برنامج word <ul style="list-style-type: none"> • مراقبة العملية الاحصائية SPC • الخمس تاءات 5S • مخطط العملية Flow Chart • مخطط المدخلات والمخرجات Input–Output diagram
٢	فني ضبط جودة	<ul style="list-style-type: none"> ١. تطبيق ادوات وتقنيات ضبط الجودة التالية: <ul style="list-style-type: none"> (Cause and Effect Diagram) مخطط السبب والأثر (Pareto Diagram) رسم باريتو Frequency Distributions or التوزيعات التكرارية (Histogram) (Check Sheets) قوائم الفحص Stratification تصنيف البيانات في مجموعات مناسبة (– Grouping or Flow Chart (Control Charts) خرائط المراقبة 	

مخرجات التعلم

المهارات العملية	المجال المعرفي/ مخرج التعلم	الرقم
<ul style="list-style-type: none"> • رسم التفرق (Scatter Diagram) <p>١. قراءة المخططات للعمليات الصناعية المختلفة</p> <p>٢. استخدام برمج التصميم مثل الاوتوكاد أو الارت كام لعمل تصميم يحتوي على تفاصيل تصنيعية معينة.</p> <p>٣. تثبيت القطعه المراد حفرها على ماكنة التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC) بالشكل الصحيح</p> <p>٤. اختيار الادوات الملائمة لقطعة العمل وتثبيتها بالطريقة الصحيحة</p> <p>٥. تثبيت قطعة العمل في حيز العمل بالشكل الصحيح</p> <p>٦. تشغيل الماكنة ووضع القيم الملائمة للعمل (السرعة، الموقع) للقيام بحفر التصميم</p>	<p>فني انتاج على ماكينات التحكم التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC)</p>	٣
<p>١. تطبيق اساسيات السلامة العامة على المنشأة العامل فيها بشكل عام وذلك من خلال:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تحديد ادوات السلامة العامة الواجب تواجدتها خلال العمل (الحوذة ، حذاء مناسب ، قفازات العمل) • تحديد سلوكيات السلامة العامة الواجب اتباعها واخذها بعين الاعتبار <p>٢. اتخاذ اجراء مناسب في حال وجود امر طارئ</p>	<p>فني سلامة وصحة مهنية</p> 	٤